

井川町災害ハザードマップ(災害避難地図) 保存版

秋田県南秋田郡井川町 町民生活課
住所：秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
TEL：018-874-4416

この災害ハザードマップ(災害避難地図)は、秋田県より公表された土砂災害危険区域を基に、井川町が情報提供するものです。

● 浸水した際に想定される浸水深

浸水の深さが5.0m以上	2階の軒下までつかる程度
2.0～5.0m未満	1階の軒下までつかる程度
1.0～2.0m未満	大人の腰までつかる程度
0.5～1.0m未満	大人の膝までつかる程度
0.5m未満	

● 災害発生想定区域

- 内水浸水想定区域
- 津波浸水想定区域(浸水深0.01m～2m)
- ため池氾濫浸水想定区域

● 土砂災害警戒区域

- 土砂災害警戒区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 土石流警戒区域
- 土石流特別警戒区域

その他の記号など

- 避難所
- 避難場所
- 避難所・避難場所
- 災害時要援護者施設
- AED設置箇所
- 町役場
- 交番・駐在所
- 消防署
- 病院
- 雨量観測所(管理者)
- 有線放送屋外スピーカー
- 市町村界
- 三角点(m)
- 標高点(m)
- 国道
- 避難経路

● 防災・医療関係機関の連絡先

名称	電話番号
井川町役場	(電話)874-4411 874-4416 (有線)4562-4441
湖東地区消防署	874-2420
五城目警察署	852-4100
五城目警察署井川駐在所	874-2345
秋田県河川砂防課	860-2511
東北電力コールセンター	0120-175-366
NTTお客様相談センター	0120-019-000
井川町診療所	(電話)874-2215 (有線)4391
湖東厚生病院	875-2100
秋田中央保健所	855-5171

● インターネットでの情報収集先

秋田県河川砂防システム	
県内の雨量・水位観測所のデータなど http://sabo.pref.akita.jp/kasensabo/	
秋田地方気象台 気象情報	
県内の気象予報・防災情報など http://www.jma-net.go.jp/akita/	
秋田県防災ポータルサイト	
県内の被害状況・避難状況など http://www.bousai-akita.jp	



● 馬場目川洪水浸水想定区域(想定最大規模)について


この図は、馬場目川流域で想定しうる最大規模の降雨(48時間総雨量457mm)が発生した際に浸水する想定区域を示したものです。

なお、支川の氾濫や内水氾濫は考慮していないため、この浸水想定区域に指定されていない場所でも浸水が発生したり、想定される浸水深が異なる場合があります。

1 : 12,000
0 120 600 1,200m



井川町災害ハザードマップ(災害避難地図) 保存版

秋田県南秋田郡井川町 町民生活課
住所：秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
TEL：018-874-4416



● 防災・医療関係機関の連絡先

名 称	電 話 番 号
井 川 町 役 場	(電話)874-4411 874-4416 (有線)4562・4441
湖 東 地 区 消 防 署	874-2420
五 城 目 警 察 署	852-4100
五城目警察署井川駐在所	874-2345
秋田県河川砂防課	860-2511
東北電力コールセンター	0120-175-366
NTTお客様相談センター	0120-019-000
井 川 町 診 療 所	(電話)874-2215 (有線)4391
湖 東 厚 生 病 院	875-2100
秋田中央保健所	855-5171



- その他の記号など
- 避難所
 - 避難場所
 - 避難所・避難場所
 - 災害時要援護者施設
 - AED設置箇所
 - 町 役 場
 - ⊗ 交 番 ・ 駐 在 所
 - Y 消 防 署
 - ⚡ 病 院
 - 雨量観測所(管理者)
 - 📶 有線放送屋外スピーカー
 - 市町村界
 - △ 三角点(m)
 - ⊙ 標高点(m)
 - == 国 道
 - ➡ 避難経路

● インターネットでの情報収集先

秋田県河川砂防システム	
県内の雨量・水位観測所のデータなど http://sabo.pref.akita.jp/kasensabo/	
秋田地方気象台 気象情報	
県内の気象予報・防災情報など http://www.jma-net.go.jp/akita/	
秋田県防災ポータルサイト	
県内の被害状況・避難状況など http://www.bousai-akita.jp	

● 土砂災害の種類と前兆現象

土石流 特徴 猛スピードでやってきます

山腹や川底の石や土砂が降った雨と一緒に一気に流れ出る現象です。
ものすごい速さで流れ、一瞬のうちに家や田んぼを飲み込みます。

前兆現象

- 川が濁ったり、流木が混ざっている。
- 雨が降り続けているのに川の水位が下がる。
- 山鳴りがする。

地すべり 特徴 広範囲に被害が及びます

山の斜面が地下水と重力の影響で下方へ移動する現象です。
広い範囲に渡り発生し、巻き込んだ建物の破壊や道路の寸断を引き起こします。

前兆現象

- 地面にひび割れができる。
- 沢や井戸の水が濁る。
- 割れ目から水が噴き出す。


がけ崩れ 特徴 一瞬にして崩壊します

雨や地震などの影響によって突然斜面が崩れ落ちる現象です。
崩れた斜面や巻き込まれた家は**原形を留めないほど破壊**します。

前兆現象

- 斜面からの水が濁る。
- 斜面に亀裂が入る。
- 小石がバラバラ落ちてくる。

※ここに紹介した現象が、土砂災害発生の前兆現象の全てではなく、これらの現象が見られなくても土砂災害が発生する場合があります。



〔測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 3JHF 204〕
〔本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。〕