

井川義務教育学校 通学路安全対策箇所一覧表

令和6年11月29日現在



- ①門間工業前 北の又井川線
- ②下井河郵便局付近
- ③實相院付近
- ④海老沢公民館付近
- ⑤小泉公民館付近交差点


- ⑥新聞公民館付近Y字路
- ⑦スナック絵夢付近交差点
- ⑧神明社付近
- ⑨仲台公民館付近交差点
- ⑩三幸商店(井内簡易郵便局)付近

- ⑪理容サトウ付近
- ⑫館の本橋から(株)アイセスまで
- ⑬井川義務教育学校前
- ⑭井川義務教育学校前
- ⑮井川町民体育館前



- ⑯横岡地区

井川義務教育学校の通学路安全対策箇所一覧表です。


児童生徒だけでなくご家族や地域の皆様も危険箇所について確認や話題にしてみてください。みんなで井川の安全を守りましょう！




危険箇所	危険である理由
<p>①門間工業前 北の又井川線</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールバス乗降場所まで側溝側に歩道がなく、路側帯と歩道の上にガードレールが設置されていない。 ・登下校時間帯の車両交通量が多い。 <p>対策内容</p> <p>安全教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通行車両や側溝側に注意しながら歩きましょう。
<p>②下井河郵便局付近</p> 	<p>危険である理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スクールバス乗降場所まで、登下校時間帯の車両交通量が多いが歩道が設置されていない。 <p>対策内容</p> <p>安全教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通行車両に注意しながら歩きましょう。




危険箇所	危険である理由
<p>③ 實相院付近</p> 	<p>・スクールバス乗降場所までの道路幅が狭く歩道が設置されていない。</p> <p>対策内容</p> <p>安全教育 ・通行車両に注意しながら歩きましょう。</p>
<p>④ 海老沢公民館付近</p> 	<p>危険である理由</p> <p>・スクールバス乗降場所までの道路幅が狭く歩道が設置されていない。 ・道路沿いに大型用水路がある。</p> <p>対策内容</p> <p>安全教育 ・通行車両や用水路に注意しながら歩きましょう。</p>



危険箇所	危険である理由
<p>⑤小泉公民館付近交差点</p> 	<p>危険である理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スクールバス乗降場所まで、道路幅の狭い交差点で見通しが悪く歩道が設置されていない。 <p>対策内容</p> <p>安全教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通行車両に注意しながら歩きましょう。 ・左右をよく確認しましょう。
<p>⑥新聞公民館付近Y字路</p> 	<p>危険である理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スクールバス乗降場所までの道路がY字路で見通しが悪い。 <p>対策内容</p> <p>安全教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通行車両に注意しながら歩きましょう。 ・道路を渡る時は横断歩道を歩きましょう。




危険箇所	危険である理由
<p>⑦スナック絵夢付近交差点</p> 	<p>危険である理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スクールバス乗降場所までの道路が見通しが悪い。 ・登下校時間帯の車両交通量が多い。 <p>対策内容</p> <p>安全教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通行車両に注意しながら歩きましょう。 ・道路を渡る時は、信号を確認して横断歩道を歩きましょう。
<p>⑧神明社付近</p> 	<p>危険である理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スクールバス乗降場所までの道路が見通しが悪い。 <p>対策内容</p> <p>安全教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通行車両に注意しながら歩きましょう。



危険箇所	危険である理由
<p data-bbox="65 1133 475 1167">⑨仲台公民館付近交差点</p> 	<p data-bbox="954 1200 1516 1279">・スクールバス乗降場所までの道路が見通しが悪い。</p>
対策内容	
<p data-bbox="954 1435 1054 1469">安全教育</p> <ul data-bbox="954 1480 1441 1559" style="list-style-type: none"> ・通行車両に注意しながら歩きましょう。 ・左右をよく確認しましょう。 	
<p data-bbox="65 1597 624 1630">⑩三幸商店(井内簡易郵便局)付近</p> 	<p data-bbox="1134 1597 1342 1630">危険である理由</p> <ul data-bbox="954 1709 1516 1798" style="list-style-type: none"> ・スクールバス乗降場所までの道路幅が狭く歩道が設置されていない。
対策内容	
<p data-bbox="954 1955 1054 1989">安全教育</p> <ul data-bbox="954 2000 1441 2033" style="list-style-type: none"> ・通行車両に注意しながら歩きましょう。 	



危険箇所	危険である理由
<p>⑪理容サトウ付近</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路幅が狭く、登下校時間帯の車両交通量が多い。 ・道路の見通しが悪い。
<p>⑫館の本橋から(株)アイセスまで</p> 	<p>危険である理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スクールバス乗降場所までの道路幅が狭く、歩道が設置されていない。 ・登下校時間帯の車両交通量が多い。 <p>対策内容</p> <p>道路設置者(暫定対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車道と歩道の区別を通行車両からも認識できるようにグリーンベルトを施行。 <p>安全教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通行車両に注意しながらグリーンベルトを歩きましょう。



危険箇所	危険である理由
<p>⑬井川義務教育学校前</p> 	<p>・歩道脇に設置されたガードパイプが途中からない。</p> <p>対策内容</p> <p>安全教育 ・周囲に注意しながら歩きましょう。 道路設置者に改善要望として、ガードパイプの設置を申請する。</p>
<p>⑬井川義務教育学校前</p> 	<p>危険である理由</p> <p>・歩道上に亀裂による段差がある。</p> <p>対策内容</p> <p>安全教育 ・周囲に注意しながら歩きましょう。 道路設置者に改善要望として、歩道の改修を申請する。</p>



危険箇所	危険である理由
<p>⑭井川義務教育学校前</p> 	<p>危険である理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歩車道境界ブロックの高さが低い。 <p>対策内容</p> <p>安全教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・周囲に注意しながら歩きましょう。 （道路設置者）視線誘導標を設置予定。
<p>⑮井川町民体育館前</p> 	<p>危険である理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歩道上に設置された電柱が通行の妨げになる可能性がある。 <p>対策内容</p> <p>安全教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・周囲に注意しながら歩きましょう。



①⑥横岡地区



危険である理由

- ・歩道が途中から途切れている。

対策内容

安全教育

- ・周囲に注意しながら歩きましょう。
(道路設置者) 現地調査を実施の上、歩道の設置を検討中。